

Wenn die Überwachungsfunktion OFF eingestellt war, wird hier automatisch zur Funktion OVER gewechselt.
Si le mode de surveillance OFF était choisi, il sera changé automatiquement vers OVER.
 If monitoring mode OFF was selected, change to function OVER is made automatically.






- ▲ Wert erhöhen / Nächster Menüpunkt
 - ▼ Wert senken / Vorheriger Menüpunkt
 - OK** Wert bestätigen und speichern / Menüpunkt auswählen
 - OK (long hold)** Abbruch ohne Speichern / Zurück zum vorigen Menüpunkt
- Wenn während 20 s keine Taste betätigt wird, fällt das Gerät in den Normalzustand, ohne den letzten Parameter zu speichern.

Werkseinstellung beinhaltet voreingestellte Parameter:
Hysteresis: 5 %; Delay: No delay; Monitoring: Off



- ▲ Incrémenter valeur / Prochain point menu
▼ Décrémenter valeur / Point menu précédent
OK Confirmer et enregistrer valeur / Sélectionner point menu
OK (long hold) Annuler sans enregistrer / Retour vers menu précédent
Si aucun bouton n'est activé pendant 20 s, l'appareil revient à l'état normal sans enregistrer le dernier paramètre.

Configuration par défaut:
Hysteresis: 5 %; Delay: No delay; Monitoring: Off



MR...: Menu navigation

- ▲ Increase value / Go to next menu point
 - ▼ Decrease value / Go to previous menu point
 - OK** Confirm and save value / Select menu point
 - OK (long hold)** Cancel without saving / Back to previous menu
- If no key is activated during 20 s, the device returns to the default state without saving the last parameter.

Factory setting includes default parameters:
Hysteresis: 5 %; Delay: No delay; Monitoring: Off

¹¹⁾ In der Funktion „outside“ wird die Obergrenze der Hysterese automatisch reduziert, damit sich die Grenzen nicht überschneiden.
Dans la fonction „outside“ la limite supérieure de l'hystérésis est automatiquement réduite, comme ça les frontières ne peuvent pas se recouper.
 The upper hysteresis in function „outside“ is automatically reduced to prevent overlapping limits.