

MV LKM 274

Digitaler Messumformer für PT100 / PT1000 | 0 ... 10 V Ausgang



Gehäuse und Umgebungsbedingungen


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -25 ... 70 °C |
| Betriebstemperatur | -25 ... 70 °C |
| Gewicht | 60 g |
| Montage | DIN-Schiene |
| Abmessungen | see fig. 2 |

Verdrahtung

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kontakt Typ Steuerkreis / Hauptstromkreis | Screw connection |
| Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis | 0.2 ... 2.5 mm ² |



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 61326-1; EN 61326-2-3

Zulassung  